



打錠機(HT-P18) オーバーホール<整備>状況・比較写真


各 部 位	整 備 前	整 備 後
<p>本体・全姿</p>		
		
<p>本体・上部 <操作面部></p>		

各 部 位	整備 前	整備 後
本体・下部 <機械部>		
シャフト 部分		
		

本体下部
内部



整備後



本体上部

